

告知函

尊敬的客户：

自收到《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》，我司高度重视并组织相关人员召开会议探讨，针对《鼓式制动器采用

铁质导引磁石在通电瞬间顶杆在电磁力作用下产生摆动，易引起制瓦脱落卡阻故障

特此告知，商祺！

快意电梯股份有限公司
(公章)
二零二一年七月六日